







高層ビル内の内装材の破損や家具、什器の移動・転倒

(東京都内の34棟の高層ビルにおいて)



原資料: 気象庁「高層ビル内における内装材の破壊や家具、什器等の移動・転倒に関する聞き取り調査」

出典: 内閣府「平成24年度版防災白書」

前頁の図の詳細情報

前頁の図の標題		高層ビル内の内装材の破損や家具、什器等の移動・転倒
同図のポイント		東日本大震災の長周期変動の影響を聞き取った結果、多くの高層ビルで、内装材に亀裂が生じる等の軽微な損傷が認められた。
出典の詳細	資料名	内閣府「平成24年版防災白書」第1編第1章1(5)〈2012年6月〉
	標題	図表1-1-6 高層ビル内の内装材の破損や家具、什器等の移動・転倒
	URL	http://www.bousai.go.jp/kaigirep/hakusho/pdf/H24_honbun_1-4bu.pdf
原資料の詳細	資料名	気象庁「長周期地震動に関する情報のあり方報告書」〈2012年3月〉
	標題	高層ビル内における内装材の破壊や家具、什器等の移動・転倒に関する聞き取り調査結果
	URL	www.jma.go.jp/jma/press/1204/26a/siryoku.pdf
キーワード		高層ビル、破損、移動、転倒、被害
データ番号		01-041-0202（問い合わせ等の場合、この番号をご明示ください）