


病院の耐震化の状況



■ 全ての建物に耐震性がある病院(耐震化率) ■ 一部の建物に耐震性がある病院

出典：本図表の原資料は、厚生労働省「平成24年度病院の耐震改修状況調査の結果」、
「平成26年度病院の耐震改修状況調査の結果」をもとに図表作成。

前頁の図の詳細情報

前頁の図の標題	病院の耐震化の状況
同図のポイント	全ての建物に耐震性のある病院の割合を高めるとともに、一部の建物に耐震性がある病院を含め、耐震化を推進することが必要。
出典の 詳細	資料名1 厚生労働省「平成24年度病院の耐震改修状況調査の結果」<2013年3月29日>
	標題 <参考>病院の耐震化状況の推移
	URL http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002y4cr.html
	資料名2 厚生労働省「平成26年度病院の耐震改修状況調査の結果」<2015年3月31日>
	標題 <参考>病院の耐震化状況の推移
	URL http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000078919.html
キーワード	病院、耐震化、耐震化率